

# Eficiencia Energética



**Rendimiento  
de combustible**

 **Vehículo diésel**

**Marca:** Hyundai

**Modelo:** Palisade LX2 2.2 CRDI E6 AT 4 2,2 Lts.  
Station Wagon T/A

**Norma de emisión:** EURO VI

**Código de informe técnico:** HY8064E60720S00-2

**Ciudad  
10,9 km/l**

**Emisiones de CO<sub>2</sub> 193 g/km**

**Mixto 13,6 km/l**

**Carretera 16,0 km/l**

**Los valores reportados en esta etiqueta son referenciales.**

El rendimiento energético y emisiones de CO<sub>2</sub> corresponde al valor constatado en el proceso de homologación, a través de pruebas de laboratorio, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) o laboratorios internacionales. Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea.

El rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, entre otras. Por ende, no necesariamente los valores obtenidos en el laboratorio tienen correspondencia con la conducción real.

El CO<sub>2</sub> es el principal gas efecto invernadero responsable del cambio climático.



Ministerio de  
Energía

Gobierno de Chile

Ministerio del  
Medio  
Ambiente

Gobierno de Chile

Ministerio de  
Transportes y  
Telecomunicaciones

Gobierno de Chile



Infórmate en  
[www.consumovehicular.cl](http://www.consumovehicular.cl)